



221412341866

有效期至:2028年11月20日

检测报告

报告编号: JJND2307027

检测类别: 地表水

检测类型: 委托检测

项目名称: 兴杨村北岸邓家组沟渠水质检测项目

委托单位: 江西碧水云天环保科技有限公司

九江南大环保创新中心有限公司



检测报告说明

- 1、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密；
- 2、本报告无编审人及签发人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检验检测专用章、骑缝章及CMA章均无效；
- 3、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检验检测专用章及CMA章均无效；
- 4、未经同意本报告不得用于广告宣传，违者必究；
- 5、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责；
- 6、对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出，逾期不予受理；对于性能不稳定、不易留样以及送检量不足以复检的样品，恕不受理复检；
- 7、本次检测所涉及的所有记录档案保存期限为六年。

九江南大环保创新中心有限公司

地址：江西省九江市湖口县金砂南大道科创中心

邮编：332500

电话：0792-6380500

检测报告

九江南大环保创新中心有限公司

报告编号: JJND2307027

一、基本信息

表1 基本信息

委托单位	江西碧水云天环保科技有限公司		
委托单位地址	江西省九江市永修县云山经济开发区城南工业园春光大道10号 (江西金阳管业有限公司内)		
受检单位	/		
采样地址	江西省九江市永修县涂埠镇兴杨村邓家组		
采样日期	2023.07.11	采样人员	王玉、李亮
分析日期	2023.07.11、2023.07.12	分析人员	王玉、李亮、费材春

二、检测依据

表2 检测依据

序号	检测项目	检测分析方法	检出限	仪器设备名称	仪器设备编号
1	透明度	透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2002年)	/	塞氏盘	/
2	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	/	水质多参数分析仪 DZB-712F	22ND0007
3	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	紫外可见分光光度计UV-1800	17ND0022

三、质量控制

- 参与本次检测人员均持有相关检测项目上岗资格证书;
- 严格执行国家标准及监测技术规范,采用全程序空白、平行样、有证标准样品等措施实施质量控制,本次实验室分析质控数据均合格;
- 本次检测所用仪器设备均经计量检定或校准合格,且在有效期内使用;
- 本次所用检测方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准;
- 检测数据和报告均实行三级审核。

检测报告

九江南大环保创新中心有限公司

报告编号: JJND2307027

四、检测结果

表4 地表水检测结果

采样日期			2023.07.11	参考限值 备注: 参考执行《农村黑臭水体整治工作指南》(试行) 表1
采样点位			涂埠镇兴杨村邓家组沟渠1#	
点位坐标			(E115.804391°, N29.046467°)	
采样频次			1 次	
样品性状			微黄、微弱气味、微浊、有大量水草	
序号	检测项目	单位	检测结果	黑臭水体
1	透明度	cm	10 (见底)	<25
2	溶解氧	mg/L	1.48	<2
3	氨氮	mg/L	16.8	>15
采样日期			2023.07.11	参考限值 备注: 参考执行《农村黑臭水体整治工作指南》(试行) 表1
采样点位			涂埠镇兴杨村邓家组沟渠2#	
点位坐标			(E115.803872°, N29.045672°)	
采样频次			1 次	
样品性状			微黄、微弱气味、微浊、大量杂草	
序号	检测项目	单位	检测结果	黑臭水体
1	透明度	cm	15 (见底)	<25
2	溶解氧	mg/L	3.06	<2
3	氨氮	mg/L	8.39	>15

检测报告

九江南大环保创新中心有限公司

报告编号: JJND2307027

续表4 地表水检测结果

采样日期			2023.07.11	参考限值 备注: 参考执行《农村黑臭水体整治工作指南》 (试行) 表1
采样点位			涂埠镇兴杨村邓家组沟渠3#	
点位坐标			(E115.804264°, N29.048936°)	
采样频次			1 次	
样品性状			微黄、微弱气味、微浊、大量杂草	
序号	检测项目	单位	检测结果	黑臭水体
1	透明度	cm	8 (见底)	<25
2	溶解氧	mg/L	2.12	<2
3	氨氮	mg/L	6.14	>15

编制: 曾凡
审核: 石林松
签发: 陈永俊

检测单位 (检验检测专用章)

签发日期: 2023年07月26日




*****报告结束*****

检测报告

九江南大环保创新中心有限公司

报告编号: JJND2307027

附图 现场采样照片

	
涂埠镇兴杨村邓家组沟渠1#	涂埠镇兴杨村邓家组沟渠2#
	
涂埠镇兴杨村邓家组沟渠3#	