

建设工程竣工验收报告

2022年07月01日

工程名称	永修县康养中心 1#楼	地址	永修县涂埠镇王家街口	项目负责人及 联系电话	郑雅依 13507020133
建设单位	永修县民政局			联系电话	13507020133
结构层数	3层	建筑面积	4298.48 m ²	开工时间	2021.4.26
基础类型	旋挖桩	工程造价	万元	验收时间	2022.07.01

验收内容

工程质量控制、验评和施工资料情况:

质量控制、验评:严格执行国家质量标准、技术标准,以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸为依据,督促施工单位全面实现工程项目合同约定的质量标准,对工程施工项目全过程实施质量控制,以质量预控为重点,施工资料齐全。

工程实体质量情况:

工程基础、主体结构安全,使用功能满足要求,符合设计及现行有关规范规定,实体质量等级为合格。

勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 柯宗祜 注册号: 3600037-AY012 有效期至: 2024年6月 项目负责人(签名及执业印章): 柯宗祜 合格 勘察设计研究院 (公章) 2022年07月01日
设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 全先国 注册号: 3100160-013 有效期至: 2023年10月27日 项目负责人(签名及执业印章): 全先国 同新 (公章) 2022年07月01日
施工单位意见	该工程质量符合施工图纸及施工验收规范要求 (公章) 2022.11.19 项目负责人(签名及执业印章): 李 (公章) 2022年07月01日
监理单位意见	该工程数量符合设计及施工验收规范要求 数量等级为合格, 同意验收。 总监理工程师(签名及执业印章): 时 (公章) 2022年07月01日
建设单位意见	合格 项目负责人(签名): 郑 (公章) 2022年07月01日
备注	

建设工程竣工验收报告

2022年07月01日

工程名称	永修县康养中心 2#楼	地址	永修县涂埠镇王家街口	项目负责人及 联系电话	郑雅依 13507020133
建设单位	永修县民政局			开工时间	2021.4.26
结构层数	6层	建筑面积	9582.79 m ²	验收时间	2022.07.01
基础类型	旋挖桩	工程造价	万元		

验收内容

工程质量控制、验评和施工资料情况：

质量控制、验评：严格执行国家质量标准、技术标准，以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸为依据，督促施工单位全面实现工程项目合同约定的质量标准，对工程施工项目全过程实施质量控制，以质量预控为重点，施工资料齐全。

工程实体质量情况：

工程基础、主体结构安全，使用功能满足要求，符合设计及现行有关规范规定，实体质量等级为合格。

验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 揭宗根 注册号: 3600537-AY012 有效期至: 至 2024 年 6 月 项目负责人(签名及执业印章): 揭宗根 合格 勘察设计院 (公章) 2022 年 07 月 01 日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 全先国 注册号: 31000000-013 项目负责人(签名及执业印章): 同意验收 设计集团 (公章) 2022 年 07 月 01 日
	施工单位意见	中华人民共和国二级注册建造师(建筑) 姓名: 张喜强 注册号: 3600000000626(00) 2022.11.19 江西赣建建设有限公司 该工程质量符合施工图纸及竣工验收规范要求 项目负责人(签名及执业印章): 张喜强 赣建工程 (公章) 2022 年 07 月 01 日
	监理单位意见	该工程质量符合设计及施工验收规范要求, 质量等级为合格, 同意验收。 总监监理工程师(签名及执业印章): 叶松林 监理单位 (公章) 2022 年 07 月 01 日
	建设单位意见	合格 项目负责人(签名): 郑开成 建设单位 (公章) 2022 年 07 月 01 日
备注		

建设工程竣工验收报告

2022年07月01日

工程名称	永修县康养中心 3#楼	地址	永修县涂埠镇王家街口	项目负责人及	郑雅依
建设单位	永修县民政局			联系电话	13507020133
结构层数	3层	建筑面积	2989.18 m ²	开工时间	2021.4.26
基础类型	旋挖桩	工程造价	万元	验收时间	2022.07.01
验收内容	工程质量控制、验评和施工资料情况： 质量控制、验评：严格执行国家质量标准、技术标准，以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸等为依据，督促施工单位全面实现工程项目合同约定的质量标准，对工程施工项目全过程实施质量控制，以质量预控为重点，施工资料齐全。				
	工程实体质量情况： 工程基础、主体结构安全，使用功能满足要求，符合设计及现行有关规范规定，实体质量等级为合格。				

验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 揭宗松 注册号: 3600537-AY012 有效期至: 2024年6月 合格 项目负责人(签名及执业印章): 揭宗松 2022年07月01日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 全先国 注册号: 3100160-013 有效期至: 2022年10月27日 项目负责人(签名及执业印章): 全先国 2022年07月01日
	施工单位意见	该工程质量符合施工图纸及施工验收规范要求 赣236060800626(00) 建筑 2022.11.19 项目负责人(签名及执业印章): 张华 2022年07月01日
	监理单位意见	该工程预算符合设计图纸验收规范要求 预算等级为合格, 同意验收 总监理工程师(签名及执业印章): 王松松 2022年07月01日
	建设单位意见	合格 项目负责人(签名): 郭松松 2022年07月01日
备注		

建设工程竣工验收报告

2022 年 07 月 01 日

工程名称	永修县康养中心 4#楼	地址	永修县涂埠镇王家街口	项目负责人及 联系电话	郑雅依 13507020133
建设单位	永修县民政局			开工时间	2021.4.26
结构层数	3 层	建筑面积	2462.01 m ²	验收时间	2022.07.01
基础类型	旋挖桩	工程造价	万元		

验收内容

工程质量控制、验评和施工资料情况:

质量控制、验评: 严格执行国家质量标准、技术标准, 以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸为依据, 督促施工单位全面实现工程项目合同约定的质量标准, 对工程施工项目全过程实施质量控制, 以质量预控为重点, 施工资料齐全。

工程实体质量情况:

工程基础、主体结构安全, 使用功能满足要求, 符合设计及现行有关规范规定, 实体质量等级为合格。

验收意见	勘察单位意见	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 揭宗根 注册号: 3600537-AY012 有效期: 至 2024 年 6 月 项目负责人(签名及执业印章): 揭宗根 2022 年 07 月 01 日
	设计单位意见	中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 余光国 注册号: 3100160-013 有效期: 2023 年 10 月 27 日 项目负责人(签名及执业印章): 余光国 2022 年 07 月 01 日
	施工单位意见	该工程质量符合施工图纸及验收规范要求 项目负责人(签名及执业印章): 张春华 2022 年 07 月 01 日
	监理单位意见	该工程质量符合设计及施工验收规范要求 质量等级为合格, 同意验收。 总监理工程师(签名及执业印章): 何振东 2022 年 07 月 01 日
	建设单位意见	合格 项目负责人(签名): 郭明华 2022 年 07 月 01 日
备注		